


Quand le refuge se refait une beauté...


Après plusieurs dizaines d'années de fonctionnement, il peut être utile d'intervenir avant que se produisent les catastrophes...

Le mur de la cuisine présentait des fissures dont l'évolution devenait inquiétante, il a été refait à neuf, la sécurité de ce local très utilisé est maintenant assurée.



Le mur dégradé a été abattu, après étayage du reste de la construction.

Il a ensuite été reconstruit à l'identique.



Pose de la fenêtre

Les fissures ont disparu, le mur tout neuf est prêt à affronter les quarante prochaines années !

Ces travaux lourds n'auraient pas pu être réalisés sans la fidélité de nos donateurs, qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés !

